ANDEVILLE

Diagnostic Protection Incendie



Année 2021

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau incendie n° 1

LOCALISATION

Commune	ANDEVILLE
Adresse	RUE DE MERU (D125)
Complément d'adresse	

X Lambert 93	638788.37	**X** WGS84	2.1593
Y Lambert 93	6906711.36	**Y** WGS84	49.2571

PLAN DE SITUATION

PHOTO DE L'HYDRANT

CARACTERISTIQUES

Marque	Bayard_Saphir
Modèle	
Diamètre PI	100 mm
Année de pose	2021
Diamètre réseau	110 mm
Matériau réseau	Polychlorure de Vinyle

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	09/12/2021		
Pression statique	3.5 bars		**Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h		3 bars	**Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	09/12/2021		**Etat général**
En Service	Oui		
Numérotation			**Manoeuvre**
Commande supérieure			**Commande de vidange**
Carré de manoeuvre			**Graissage**
Tige de manoeuvre			**Corps de l'hydrant**
Clapet de pied			**Vanne de coupure**
Presse étoupe			**Serrure**
Couvercles/capots/coffre			**Plaque signalétique**
Rambarde de protection			**Minikit choc**
Socle d'ancrage			**Volant**
Peinture			**Joints**
Bouchons			**Raccords symétriques**
Commentaires			

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 2

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE JEAN JAURES

Complément d'adresse

X Lambert 93	639137.93	**X** WGS84	2.1641
Y Lambert 93	6906879.37	**Y** WGS84	49.2587

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1000

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 09/12/2021
Pression statique 3.8 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 3.5 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 09/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 3

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE DE LA PAIX

Complément d'adresse

X Lambert 93	639045.36	**X** WGS84	2.1628
Y Lambert 93	6906712.9	**Y** WGS84	49.2572

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1990

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 08/12/2021
Pression statique 4 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 3 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 08/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires
Bouche d exacer

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau incendie n° 4

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE DU DOCTEUR NASSIF

Complément d'adresse

X Lambert 93	639165.25	**X** WGS84	2.1645
Y Lambert 93	6906597.16	**Y** WGS84	49.2561

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1990

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 09/12/2021
Pression statique
Pression au débit
Débit sous 1 bar
Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date 09/12/2021
En Service Oui
Numérotation
Commande supérieure
Carré de manoeuvre
Tige de manoeuvre
Clapet de pied
Presse étoupe
Couvercles/capots/coffre
Rambarde de protection
Socle d'ancrage
Peinture
Bouchons
Commentaires
Non mesurable fuite tête

Etat général
Manoeuvre
Commande de vidange
Graissage
Corps de l'hydrant
Vanne de coupure
Serrure
Plaque signalétique
Minikit choc
Volant
Joints
Raccords symétriques

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 5

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE DES 17 MARTYRS

Complément d'adresse

X Lambert 93	639057.87	**X** WGS84	2.1628
Y Lambert 93	6907889.67	**Y** WGS84	49.2677

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1979

Diamètre réseau 250 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 09/12/2021
Pression statique 2.5 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 2 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 09/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 6

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE DU BOIS

Complément d'adresse

X Lambert 93	639260.44	**X** WGS84	2.1656
Y Lambert 93	6907816.58	**Y** WGS84	49.2671

PLAN DE SITUATION

PHOTO DE L'HYDRANT

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1989

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 09/12/2021
Pression statique 2.3 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 2 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 09/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 7

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE DES CHAMPS

Complément d'adresse

X Lambert 93	639419.01	**X** WGS84	2.1678
Y Lambert 93	6907769.1	**Y** WGS84	49.2667

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1000

Diamètre réseau 100 mm
Matériau réseau Fonte indéterminée

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 08/12/2021
Pression statique 2 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 1.5 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 08/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires
Manque bouchon de 65

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 8

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE DES 17 MARTYRS

Complément d'adresse

X Lambert 93	639136.52	**X** WGS84	2.1639
Y Lambert 93	6907504.38	**Y** WGS84	49.2643

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1979

Diamètre réseau 250 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 07/12/2021
Pression statique 3 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 2 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 07/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires
Capot h. S

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 9

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE JEAN JAURES

Complément d'adresse

X Lambert 93	639263.64	**X** WGS84	2.1658
Y Lambert 93	6906906.22	**Y** WGS84	49.2589

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1980

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 09/12/2021
Pression statique 3.5 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 3 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 09/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 10

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE PASTEUR

Complément d'adresse

X Lambert 93	639257.48	**X** WGS84	2.1657
Y Lambert 93	6906541.92	**Y** WGS84	49.2557

PLAN DE SITUATION

PHOTO DE L'HYDRANT

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1987

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 08/12/2021
Pression statique 3.6 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 2.7 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 08/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 11

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE JEAN JAURES

Complément d'adresse

X Lambert 93	638957.62	**X** WGS84	2.1616
Y Lambert 93	6906786.55	**Y** WGS84	49.2578

PLAN DE SITUATION



CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1981

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 08/12/2021
Pression statique 3.7 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 3 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 08/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires
Fuite au pied à l ouverture

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 12

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE DE LA ROUVRAYE

Complément d'adresse

X Lambert 93	639395.09	**X** WGS84	2.1676
Y Lambert 93	6906742.33	**Y** WGS84	49.2575

PLAN DE SITUATION

PHOTO DE L'HYDRANT

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1987

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 08/12/2021
Pression statique 3.9 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 3.3 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 08/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires
Capot h.s

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau incendie n° 13

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE DES 17 MARTYRS

Complément d'adresse

X Lambert 93	639179.25	**X** WGS84	2.1646
Y Lambert 93	6907164.3	**Y** WGS84	49.2612

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1979

Diamètre réseau 200 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 09/12/2021
Pression statique 3.5 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 3 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 09/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 14

LOCALISATION

Commune	ANDEVILLE		
Adresse	RUE DES 17 MARTYRS		
Complément d'adresse			
X Lambert 93	639146.49	**X** WGS84	2.1641
Y Lambert 93	6907323.8	**Y** WGS84	49.2627

PLAN DE SITUATION



CARACTERISTIQUES

Marque	
Modèle	
Diamètre PI	100 mm
Année de pose	1979
Diamètre réseau	200 mm
Matériau réseau	Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	09/12/2021		
Pression statique	3.5 bars		**Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h		3 bars	**Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	09/12/2021		**Etat général**
En Service	Oui		
Numérotation			**Manoeuvre**
Commande supérieure			**Commande de vidange**
Carré de manoeuvre			**Graissage**
Tige de manoeuvre			**Corps de l'hydrant**
Clapet de pied			**Vanne de coupure**
Presse étoupe			**Serrure**
Couvercles/capots/coffre			**Plaque signalétique**
Rambarde de protection			**Minikit choc**
Socle d'ancrage			**Volant**
Peinture			**Joints**
Bouchons			**Raccords symétriques**
Commentaires			

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 15

LOCALISATION

Commune	ANDEVILLE		
Adresse	RUE CHARLES BOUDEVILLE		
Complément d'adresse			
X Lambert 93	638961.42	**X** WGS84	2.1616
Y Lambert 93	6907014.39	**Y** WGS84	49.2599

PLAN DE SITUATION



CARACTERISTIQUES

Marque	
Modèle	
Diamètre PI	100 mm
Année de pose	1987
Diamètre réseau	150 mm
Matériau réseau	Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	07/12/2021		
Pression statique	3.2 bars		**Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h		2.5 bars	**Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	07/12/2021	**Etat général**	
En Service	Oui		
Numérotation		**Manoeuvre**	
Commande supérieure		**Commande de vidange**	
Carré de manoeuvre		**Graissage**	
Tige de manoeuvre		**Corps de l'hydrant**	
Clapet de pied		**Vanne de coupure**	
Presse étoupe		**Serrure**	
Couvercles/capots/coffre		**Plaque signalétique**	
Rambarde de protection		**Minikit choc**	
Socle d'ancrage		**Volant**	
Peinture		**Joints**	
Bouchons		**Raccords symétriques**	
Commentaires			

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 16

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE DES PRIMEVERES

Complément d'adresse

X Lambert 93	639353.51	**X** WGS84	2.1669
Y Lambert 93	6907517.67	**Y** WGS84	49.2644

PLAN DE SITUATION



CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1981

Diamètre réseau 160 mm
Matériau réseau Polychlorure de Vinyle

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 08/12/2021
Pression statique 3 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 2.3 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 08/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 17

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE DES CHAMPS

Complément d'adresse

X Lambert 93	639546.48	**X** WGS84	2.1695
Y Lambert 93	6907710.75	**Y** WGS84	49.2662

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1981

Diamètre réseau 160 mm
Matériau réseau Polychlorure de Vinyle

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 08/12/2021
Pression statique 2.5 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 1.7 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 08/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 18

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE DE BOULAINES

Complément d'adresse

X Lambert 93	638785.5	**X** WGS84	2.1593
Y Lambert 93	6906522.29	**Y** WGS84	49.2554

PLAN DE SITUATION

PHOTO DE L'HYDRANT

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1979

Diamètre réseau 160 mm
Matériau réseau Polychlorure de Vinyle

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 08/12/2021
Pression statique 4 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 3 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 08/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 19

LOCALISATION

Commune	ANDEVILLE		
Adresse	RUE DE MORTEFONTAINE		
Complément d'adresse			
X Lambert 93	639502.69	**X** WGS84	2.169
Y Lambert 93	6907051.9	**Y** WGS84	49.2603

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque	
Modèle	
Diamètre PI	100 mm
Année de pose	1985
Diamètre réseau	150 mm
Matériau réseau	Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	08/12/2021		
Pression statique	3 bars		**Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h		2.5 bars	**Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	08/12/2021	**Etat général**	
En Service	Oui		
Numérotation		**Manoeuvre**	
Commande supérieure		**Commande de vidange**	
Carré de manoeuvre		**Graissage**	
Tige de manoeuvre		**Corps de l'hydrant**	
Clapet de pied		**Vanne de coupure**	
Presse étoupe		**Serrure**	
Couvercles/capots/coffre		**Plaque signalétique**	
Rambarde de protection		**Minikit choc**	
Socle d'ancrage		**Volant**	
Peinture		**Joints**	
Bouchons		**Raccords symétriques**	

Commentaires
Fermeture capot h.s

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 20

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE GEORGES PERRICHON

Complément d'adresse

X Lambert 93	638951.16	**X** WGS84	2.1614
Y Lambert 93	6907155.79	**Y** WGS84	49.2611

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1987

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 07/12/2021
Pression statique 3 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 2.4 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 07/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires
Capot h.s

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau incendie n° 21

LOCALISATION

Commune	ANDEVILLE		
Adresse	RUE DE L'ABBE GUEULLE		
Complément d'adresse			
X Lambert 93	639570.05	**X** WGS84	2.17
Y Lambert 93	6906657.68	**Y** WGS84	49.2567

PLAN DE SITUATION

PHOTO DE L'HYDRANT

CARACTERISTIQUES

Marque	
Modèle	
Diamètre PI	100 mm
Année de pose	1986
Diamètre réseau	150 mm
Matériau réseau	Fonte Ductile

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	09/12/2021		
Pression statique	3.9 bars		**Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h		3.4 bars	**Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	09/12/2021	**Etat général**	
En Service	Oui		
Numérotation		**Manoeuvre**	
Commande supérieure		**Commande de vidange**	
Carré de manoeuvre		**Graissage**	
Tige de manoeuvre		**Corps de l'hydrant**	
Clapet de pied		**Vanne de coupure**	
Presse étoupe		**Serrure**	
Couvercles/capots/coffre		**Plaque signalétique**	
Rambarde de protection		**Minikit choc**	
Socle d'ancrage		**Volant**	
Peinture		**Joints**	
Bouchons		**Raccords symétriques**	
Commentaires			

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 22

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE MARCHAND HEBERT

Complément d'adresse

X Lambert 93	638928.92	**X** WGS84	2.1612
Y Lambert 93	6906834.85	**Y** WGS84	49.2583

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1989

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 09/12/2021
Pression statique 3.6 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 2.9 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 09/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 23

LOCALISATION

Commune	ANDEVILLE		
Adresse	RUE BERTHELOT		
Complément d'adresse			
X Lambert 93	639469.41	**X** WGS84	2.1687
Y Lambert 93	6906531.89	**Y** WGS84	49.2556

PLAN DE SITUATION



CARACTERISTIQUES

Marque	
Modèle	
Diamètre PI	100 mm
Année de pose	1989
Diamètre réseau	150 mm
Matériau réseau	Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	08/12/2021		
Pression statique	4 bars		**Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h		3.2 bars	**Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	08/12/2021	**Etat général**	
En Service	Oui		
Numérotation		**Manoeuvre**	
Commande supérieure		**Commande de vidange**	
Carré de manoeuvre		**Graissage**	
Tige de manoeuvre		**Corps de l'hydrant**	
Clapet de pied		**Vanne de coupure**	
Presse étoupe		**Serrure**	
Couvercles/capots/coffre		**Plaque signalétique**	
Rambarde de protection		**Minikit choc**	
Socle d'ancrage		**Volant**	
Peinture		**Joints**	
Bouchons		**Raccords symétriques**	
Commentaires			

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 24

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE DES HIRONDELLES

Complément d'adresse

X Lambert 93	639554.97	**X** WGS84	2.1698
Y Lambert 93	6906874.91	**Y** WGS84	49.2587

PLAN DE SITUATION



CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1993

Diamètre réseau 110 mm
Matériau réseau Polychlorure de Vinyle

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 08/12/2021
Pression statique 3.6 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 2.5 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 08/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau incendie n° 25

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE DES ROSIERS

Complément d'adresse

X Lambert 93	639045.65	**X** WGS84	2.1627
Y Lambert 93	6907726.6	**Y** WGS84	49.2663

PLAN DE SITUATION

PHOTO DE L'HYDRANT

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1954

Diamètre réseau 100 mm
Matériau réseau Fonte Grise

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 09/12/2021
Pression statique
Pression au débit
Débit sous 1 bar
Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date 09/12/2021
En Service Oui
Numérotation
Commande supérieure
Carré de manoeuvre
Tige de manoeuvre
Clapet de pied
Presse étoupe
Couvercles/capots/coffre
Rambarde de protection
Socle d'ancrage
Peinture
Bouchons
Commentaires
Fuite sur bouche : non mesurable

Etat général
Manoeuvre
Commande de vidange
Graissage
Corps de l'hydrant
Vanne de coupure
Serrure
Plaque signalétique
Minikit choc
Volant
Joints
Raccords symétriques

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau incendie n° 26

LOCALISATION

Commune	ANDEVILLE		
Adresse	ROUTE DE NOAILLES (D125)		
Complément d'adresse			
X Lambert 93	638935.51	**X** WGS84	2.1611
Y Lambert 93	6907803.16	**Y** WGS84	49.267

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

CARACTERISTIQUES

Marque	
Modèle	
Diamètre PI	100 mm
Année de pose	2012
Diamètre réseau	150 mm
Matériau réseau	Fonte Ductile

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	10/12/2021		
Pression statique	2.5 bars		**Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h		2 bars	**Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	10/12/2021		**Etat général**
En Service	Oui		
Numérotation			**Manoeuvre**
Commande supérieure			**Commande de vidange**
Carré de manoeuvre			**Graissage**
Tige de manoeuvre			**Corps de l'hydrant**
Clapet de pied			**Vanne de coupure**
Presse étoupe			**Serrure**
Couvercles/capots/coffre			**Plaque signalétique**
Rambarde de protection			**Minikit choc**
Socle d'ancrage			**Volant**
Peinture			**Joints**
Bouchons			**Raccords symétriques**
Commentaires			

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 27

LOCALISATION

Commune	ANDEVILLE		
Adresse	RUE DU PUITS		
Complément d'adresse			
X Lambert 93	638839.8	**X** WGS84	2.1597
Y Lambert 93	6908348.45	**Y** WGS84	49.2718

PLAN DE SITUATION



CARACTERISTIQUES

Marque	
Modèle	
Diamètre PI	100 mm
Année de pose	1000
Diamètre réseau	100 mm
Matériau réseau	Fonte indéterminée

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	09/12/2021		
Pression statique	1.9 bars		**Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h		1.4 bars	**Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	09/12/2021	**Etat général**	
En Service	Oui		
Numérotation		**Manoeuvre**	
Commande supérieure		**Commande de vidange**	
Carré de manoeuvre		**Graissage**	
Tige de manoeuvre		**Corps de l'hydrant**	
Clapet de pied		**Vanne de coupure**	
Presse étoupe		**Serrure**	
Couvercles/capots/coffre		**Plaque signalétique**	
Rambarde de protection		**Minikit choc**	
Socle d'ancrage		**Volant**	
Peinture		**Joints**	
Bouchons		**Raccords symétriques**	
Commentaires			

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 28

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE DU PUITS

Complément d'adresse

X Lambert 93	638904.57	**X** WGS84	2.1607
Y Lambert 93	6908197.27	**Y** WGS84	49.2705

PLAN DE SITUATION



CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1978

Diamètre réseau 250 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date
Pression statique
Pression au débit
Débit sous 1 bar
Débit max

CONTROLE MECANIQUE

Date	29/01/2021	**Etat général**	Mauvais
En Service	Oui		
Numérotation	Bon état	**Manoeuvre**	Bon état (Oui)
Commande supérieure	Bon état	**Commande de vidange**	A remplacer
Carré de manoeuvre	Bon état	**Graissage**	Non
Tige de manoeuvre	Non concerné	**Corps de l'hydrant**	Non concerné
Clapet de pied	A remplacer	**Vanne de coupure**	
Presse étoupe	Non concerné	**Serrure**	Bon état
Couvercles/capots/coffre	Bon état	**Plaque signalétique**	Non concerné
Rambarde de protection	Non concerné	**Minikit choc**	Non concerné
Socle d'ancrage	Bon état	**Volant**	Bon état
Peinture	Bon état	**Joints**	Remplacé lors du contrôle
Bouchons	Remplacé lors du contrôle	**Raccords symétriques**	

Commentaires

Entretien pi

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 29

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE DU PUITS

Complément d'adresse

X Lambert 93	638946.76	**X** WGS84	2.1613
Y Lambert 93	6908069.99	**Y** WGS84	49.2694

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1979

Diamètre réseau 250 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 09/12/2021
Pression statique 2 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 1.7 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 09/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 30

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE DU DOCTEUR NASSIF

Complément d'adresse

X Lambert 93	639121.63	**X** WGS84	2.1639
Y Lambert 93	6906476.66	**Y** WGS84	49.2551

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1994

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 08/12/2021
Pression statique 5.2 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 4.5 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 08/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 31

LOCALISATION

Commune	ANDEVILLE		
Adresse	RUE DU DOCTEUR NASSIF		
Complément d'adresse			
X Lambert 93	639174.94	**X** WGS84	2.1646
Y Lambert 93	6906792.28	**Y** WGS84	49.2579

PLAN DE SITUATION

PHOTO DE L'HYDRANT

CARACTERISTIQUES

Marque	
Modèle	
Diamètre PI	100 mm
Année de pose	1996
Diamètre réseau	150 mm
Matériau réseau	Fonte Ductile

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	09/12/2021		
Pression statique	4.4 bars		**Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h		3.5 bars	**Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	09/12/2021		**Etat général**
En Service	Oui		
Numérotation			**Manoeuvre**
Commande supérieure			**Commande de vidange**
Carré de manoeuvre			**Graissage**
Tige de manoeuvre			**Corps de l'hydrant**
Clapet de pied			**Vanne de coupure**
Presse étoupe			**Serrure**
Couvercles/capots/coffre			**Plaque signalétique**
Rambarde de protection			**Minikit choc**
Socle d'ancrage			**Volant**
Peinture			**Joints**
Bouchons			**Raccords symétriques**
Commentaires			

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 32

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE DE BOULAINES

Complément d'adresse

X Lambert 93	638776.13	**X** WGS84	2.1592
Y Lambert 93	6906242.78	**Y** WGS84	49.2529

PLAN DE SITUATION



CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1997

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 08/12/2021
Pression statique 4.5 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 3 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 08/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires
Fuite bouchon dn65 capot h. S

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 33

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE DES BLEUETS

Complément d'adresse

X Lambert 93	639617.51	**X** WGS84	2.1705
Y Lambert 93	6907794.92	**Y** WGS84	49.2669

PLAN DE SITUATION



PHOTO DE L'HYDRANT

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1998

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 08/12/2021
Pression statique 2.5 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 1.3 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 08/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 34

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE DES ECOLES

Complément d'adresse

X Lambert 93	639432.84	**X** WGS84	2.1681
Y Lambert 93	6907208.92	**Y** WGS84	49.2617

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1997

Diamètre réseau 150 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 08/12/2021
Pression statique 3.2 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 2.5 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 08/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 35

LOCALISATION

Commune	ANDEVILLE		
Adresse	RUE DES ECOLES		
Complément d'adresse			
X Lambert 93	639509.33	**X** WGS84	2.1691
Y Lambert 93	6907493.09	**Y** WGS84	49.2642

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque	
Modèle	
Diamètre PI	100 mm
Année de pose	1997
Diamètre réseau	160 mm
Matériau réseau	Polychlorure de Vinyle

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	08/12/2021		
Pression statique	2.7 bars		**Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h		2 bars	**Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	08/12/2021		**Etat général**
En Service	Oui		
Numérotation			**Manoeuvre**
Commande supérieure			**Commande de vidange**
Carré de manoeuvre			**Graissage**
Tige de manoeuvre			**Corps de l'hydrant**
Clapet de pied			**Vanne de coupure**
Presse étoupe			**Serrure**
Couvercles/capots/coffre			**Plaque signalétique**
Rambarde de protection			**Minikit choc**
Socle d'ancrage			**Volant**
Peinture			**Joints**
Bouchons			**Raccords symétriques**
Commentaires			

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 36

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse RUE DU PUITS

Complément d'adresse

X Lambert 93	638780.58	**X** WGS84	2.1589
Y Lambert 93	6908508.51	**Y** WGS84	49.2733

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 1000

Diamètre réseau 250 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 09/12/2021
Pression statique 1.9 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 1.4 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 09/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 37

LOCALISATION

Commune ANDEVILLE

Adresse ALLEE JASMIN

Complément d'adresse

X Lambert 93	639190.06	**X** WGS84	2.1647
Y Lambert 93	6907599.22	**Y** WGS84	49.2651

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle
Diamètre PI 100 mm
Année de pose 2012

Diamètre réseau 100 mm
Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date 09/12/2021
Pression statique 3 bars **Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h 2.5 bars **Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date 09/12/2021 **Etat général**
En Service Oui
Numérotation **Manoeuvre**
Commande supérieure **Commande de vidange**
Carré de manoeuvre **Graissage**
Tige de manoeuvre **Corps de l'hydrant**
Clapet de pied **Vanne de coupure**
Presse étoupe **Serrure**
Couvercles/capots/coffre **Plaque signalétique**
Rambarde de protection **Minikit choc**
Socle d'ancrage **Volant**
Peinture **Joints**
Bouchons **Raccords symétriques**
Commentaires
Rue du bois

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.

Diagnostic Protection Incendie

VEOLIA

Poteau Incendie n° 38

LOCALISATION

Commune	ANDEVILLE
Adresse	RUE DE L'ABBE GUEULLE
Complément d'adresse	

X Lambert 93	639676.15	**X** WGS84	2.1715
Y Lambert 93	6906644.26	**Y** WGS84	49.2566

PLAN DE SITUATION



CARACTERISTIQUES

Marque	
Modèle	
Diamètre PI	100 mm
Année de pose	2013
Diamètre réseau	150 mm
Matériau réseau	Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

CONTROLE HYDRAULIQUE

Date	08/12/2021		
Pression statique	4 bars		**Débit sous 1 bar**
DN100 Pression au débit de 60m3/h		3.5 bars	**Débit max**

CONTROLE MECANIQUE

Date	08/12/2021	**Etat général**	
En Service	Oui		
Numérotation		**Manoeuvre**	
Commande supérieure		**Commande de vidange**	
Carré de manoeuvre		**Graissage**	
Tige de manoeuvre		**Corps de l'hydrant**	
Clapet de pied		**Vanne de coupure**	
Presse étoupe		**Serrure**	
Couvercles/capots/coffre		**Plaque signalétique**	
Rambarde de protection		**Minikit choc**	
Socle d'ancrage		**Volant**	
Peinture		**Joints**	
Bouchons		**Raccords symétriques**	
Commentaires			

*Conformité du poteau à sa norme réglementaire propre en fonction de son diamètre. La conformité de la défense incendie est, quant à elle, jugée par les services compétents en fonction des critères du Règlement Départemental de Défense Incendie.